



## Närvarande vid Teknisk Analys

- Fastighetsägare: Marcus Liedholm
- Tekniker: Anders Wärtoft
- Datum: 2020-10-22

## Utlåtande Krypgrund

- Krypgrunds Area: 70 kvm
- Husets Byggår: 1848
- Tillbyggnad: Nej

## Iakttagelser

- Synlig mikrobiell påväxt: Nej
- Synliga rötskador: Nej
- Marktäckning: Nej, betongolv
- Vattensamlingar i grunden: Nej
- Antal ventiler: 4
- Blindbottens skick: Ok
- Skadat område: -
- Värdet på fuktmätning: 12%

## Bilder Krypgrund



bild



## GARANTI

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig branschens längsta och bästa garantier. Vi erbjuder dig allt från vår Nöjdkund Garanti, Produkt- Garanti och även Fabriksgaranti



## Sammanfattning

Vi på Friska Hem Sverige AB kommer att kontakta dig inom kort för att besvara eventuella frågor och gå igenom hur en åtgärd kommer att se ut för dig.

Till dess vill vi på Friska Hem Sverige AB önska dig en fortsatt trevlig dag.

**OBS.** Detta är enbart en teknisk analys. Ifall ni godkänner detta dokument, går det inte vidare till något godkännande av arbete eller kostnad.